

## Maska DHH Certified – Acerbis

**Montáž:** viz přiložený obrázek. B) jak připevnit masku na motocykl pomocí rozpěrných štítků: k masce přišroubujte pomocí šroubků (3), podložek (4) a matek (5) upevňovací štítky (2), které jsou součástí montážního kitu, připevněte štítky k motocyklu pomocí čtyřech gumových pásků (6), jak je znázorněno na obrázku.

**VAROVÁNÍ:** Světlomety a masky na off-roadových motocyklech se obvykle opotřebují z důvodů častých otřesů. Proto vždy nejprve zkontrolujte světlomety na vašem motocyklu před tím, než po setmění vyjedete. Ujistěte se, že jste provedli montáž přesně podle výše uvedených instrukcí. Pokud by světlomet odpadl, mohl by se dostat do předního kola a tak zapříčinit vážnou nehodu, která by mohla vést k vážným zraněním nebo smrti. Nepřipevňujte lanka montážními pásky k číselné tabulce. Použijte přiložená vodítka. Před tím, než vyjedete, zkontrolujte, jestli veškeré kabely, hadičky fungují správně. Gumové montážní pásky jsou předměty, které vlivem škodlivin v ovzduší postupně chátrají. Proto je vždy před tím, než vyjedete, zkontrolujte. Nikdy nevyjíždějte, když světlomety nejsou dobře připevněny.

Výrobek po skončení jeho životnosti ekologicky zlikvidujte.

Země původu: ITÁLIE

**Dovozce: MEFO SPORT CENTRUM s.r.o., Jinín 60, Strakonice 38601, , [www.mefo.cz](http://www.mefo.cz)**