

Certifikovaná maska DHH - Acerbis

Montáž: pozri priložený obrázok. B) ako pripevniť masku na motocykel pomocou rozperných dosiek:

Priskrutkujte montážne dosky (2), ktoré sú súčasťou montážnej sady, k maske pomocou skrutiek (3), podložiek (4) a matíc (5), pripevnite dosky k motocyklu pomocou štyroch gumičiek (6), ako je znázornené na obrázku.

VAROVANIE: Svetlomety a masky na terénnych motocykloch sa zvyčajne opotrebojú v dôsledku častých nárazov. Preto pred jazdou po zotmení vždy najprv skontrolujte svetlomety na motocykli. Uistite sa, že ste inštaláciu vykonali presne podľa vyššie uvedených pokynov. Ak by svetlomet spadol, mohol by naraziť do predného kolesa a spôsobiť vážnu nehodu, ktorá by mohla viesť k vážnemu zraneniu alebo smrti.

Nepripájajte káble montážnymi páskami k číslovej tabuľke.

Používajte dodané vodítka. Pred začatím jazdy skontrolujte, či všetky káble a hadice správne fungujú. Gumové montážne pásky sú predmety, ktoré sa postupne znehodnocujú vplyvom znečisťujúcich látok vo vzduchu. Preto ich pred odchodom vždy skontrolujte. Nikdy neodchádzajte, ak svetlomety nie sú správne upevnené.

Po skončení životnosti výrobok ekologicky zlikvidujte.

Vyrobené v Taliansku

Dovozca: MEFO SPORT CENTRUM s.r.o., Jinín 60, Strakonice 38601, , www.mefo.cz